


ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI elewacja pñ - wschodnia



Zabezpieczenie stemplami (ZS)

Plomby kontrolne 10

ościeże poszerzone
okno do wymiany

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Dariusz Korzeniowski
nr upr. St-714/88 MAZ/BO/1772/02