


# WZMOCNIENIE ŚCIAN BUDYNKU ŚCIĄGAMI W POZIOM. STROPU PODDASZA

Marki ul. J. Słowackiego 3



ściąg d = 26 mm

w poziomie stropu poddasza

ściąg d = 26 mm

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Dariusz Korzeniowski  
nr upr. St-714/88 MAZ/BO/1772/02