

GEOTER S.C.

Nazwa  
objektu:Marki ul. Butrymów/Kościuszki  
Kanalizacja sanitarnaRodzaj  
dokumentacji:

Opinia geotechniczna

Treść:

Przekroje  
Geotechniczne I – III

Skala pozioma 1: 1000

Skala pionowa 1: 100

Opracował:

mgr Grzegorz Michalski  
upr. geol. nr 070993



Data

10.2014 r

m n.p.m.

4  
83,872  
84,371  
84,27

m n.p.m.





Głębokość otw. w m	5,0	5,0	5,0
Odległość m. otw.	112,0 m	60,0 m	
Data wykon. otw.	10' 2014 r.		

II ————— II

2  
84,373  
84,02

m n.p.m.





5,0	5,0
97,0 m	
10' 2014 r.	

III ————— III

4  
83,873  
84,02

m n.p.m.



5,0	5,0
90,0 m	
10' 2014 r.	