



Miasto
Marki

B U R M I S T R Z M I A S T A M A R K I

Marki, dnia 21 października 2020 r.

WOŚ.0003. 5. 2019

Pan Daniel Kurek
Radny Rady Miasta Marki
Za pośrednictwem
Pana Pawła Pniewskiego
Przewodniczącego Rady Miasta Marki

W uzupełnieniu odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 29 października 2019 r. w sprawie działań Burmistrza Miasta Marki dot. rekultywacji terenów po dawnym składowisku odpadów komunalnych w Markach oraz terenów wokół niego, przekazuję w załączeniu odpowiedź Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego udzieloną pismem znak ITM.7004.80.2019.KW z dnia 30.09.2020 na pismo Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2019 r.

Załączniki:

1. Kserokopia pisma Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2019 r. – 1 karta
2. Kserokopia pisma znak ITM.7004.80.2019.KW z dnia 10.03.09.2020 r. – 1 karta
2. Kserokopia pisma znak ITM.7004.80.2019.KW z dnia 30.09.2020 r. – 1 karta

Otrzymują:

1.adresat

2.a/a

Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Kasprowicz
Zastępca Burmistrza

Urząd Miasta Marki - Biuro Rady

Wpłynęło dnia 21.10.2020

Podpis [signature]





Miasto
Marki

B U R M I S T R Z M I A S T A M A R K I

Marki, dnia 20 grudnia 2019 r.

WOŚ.0003. 5. 2019

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Wołominie
ul. Legionów 78
05 – 200 Wołomin

W związku z interpelacją radnego Miasta Marki w sprawie działań Burmistrza Miasta Marki dotyczącej rekultywacji terenu składowisku odpadów komunalnych przy ul. Okólnej w Markach i terenów wokół niego prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie oraz ustawieniem tablicy informacyjnej przy wjeździe prowadzącym na wierzchowinę od strony ul. Okólnej zwracam się o informację, która będzie podstawą do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaki jest aktualnie formalny status prawny terenów po zwałce oraz wokół zwałki, które podlegają rekultywacji. Czy jest to teren budowy o czym informuje tablica informacyjna przy wjeździe od strony ul. Okólnej.
2. Jeśli formalnie teren po zwałce i wokół zwałki podlegający rekultywacji jest aktualnie terenem budowy, to czy jest ona zabezpieczony zgodnie z przepisami prawa?

Załączniki:

1. Fotografia tablicy informacyjnej przy wjeździe prowadzącym na wierzchowinę od strony ul. Okólnej – 1 karta

Otrzymują:

1.adresat

2.a/a

Z up. BURMISTRZA

Grzegorz Kasprowicz
Zastępca Burmistrza


Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Marcin Skrzecz

Burmistrz Miasta Marki
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
Tel.: 22 7811003, Fax: 22 7811378
www.marki.pl, burmistrz@marki.pl



opracowanie



5.557.229696

Wołomin, dnia 10.03.2020 r.

ITM.7004.80.2019 KW

URZĄD MIASTA MARKI KANCELARIA GŁÓWNA	
WPLYNĘŁO DZIA	
2020-03-11 3888/3/2020	
L. dz.	
Zał.	
Podpis	

Burmistrz Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

W odpowiedzi na pismo wystosowane w dniu 20.12.2019 r. (data wpływu do tut. Inspektoratu 24.12.2019 r.) znak: WOŚ.0003.5.2019, uprzejmie informuje się, że po uzyskaniu wypisu z ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, tut. organ przeprowadzi czynności kontrolne na przedmiotowej nieruchomości, co umożliwi na udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytania.

Otrzymują:

- ① Adresat
2. aa.

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w Wołominie

Maria Chmielewska

ITM.7004.80.2019KW

URZĄD MIASTA MARKI
KANCELARIA OGÓLNA

WPLYNĘŁO DNIA

2020 -10- 02

L.dz. 15314 / 10 / 2020

Zał.

Podpis

Wołomin, dnia 30.09.2020r.

Burmistrz Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

W nawiązaniu do pisma z dnia 10.03.2020 r. znak: ITM.7004.80.2019KW, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie uprzejmie informuje, że w dniu 17.07.2020r. przeprowadzono czynności kontrolne na dz. ew. nr 57/4, 57/5, 58/4, 58/5 obr. 03-02 w Markach na których stwierdzono, że tablica informacyjna umieszczona jest w widocznym miejscu. Teren kontrolowany nieogrodzony, trudno dostępny od strony ul. Okólnej. W rejonie przepompowni odcieków teren utwardzony płytami MON w całości, na dojeździe do ul. Okólnej znajdują się ułożone płyty. Wykonano zdjęcia rejonu ustawienia przepompowni oraz zbiorników całości drenażu. Składowisko odpadów jest naturalnie porośnięte zielenią. Dziennik budowy prowadzony jest na bieżąco. Na kontroli stwierdzono, że technologia budowy polega na bieżącym monitoringu i konserwacji urządzeń.

Jednocześnie w dniu 29.09.2020 r. przeprowadzono ponowne czynności kontrolne z uwagi na pismo Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawa, dotyczące wykonania zaleceń PINB w Wołominie ustalonych na kontroli w dniu 17.07.2020 r. odnośnie wykonania zabezpieczenia terenu na którym prowadzone są roboty budowlane związane z rekultywacją składowiska Marki.


Na przedmiotowej kontroli stwierdzono, iż żelbetowe wazy do studni, zostały dodatkowo zabezpieczone łańcuchami przytwierdzonymi śrubowo do elementów konstrukcyjnych. Teren wokół instalacji przepompowni został ogrodzony. W dniu kontroli nie stwierdzono prac budowlanych wymagających zabezpieczenia a ponadto nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w Wołominie

Maria Chmielewska

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.



5. 557. 251099