



B U R M I S T R Z M I A S T A M A R K I

Marki, dnia 30 stycznia 2023 r.

WOŚ.0003.1.2023

Pan Daniel Kurek
Radny Rady Miasta Marki
Za pośrednictwem
Pani Agnieszki Lużyńskiej
Przewodniczącej Rady Miasta Marki

Odpowiadając na zapytanie z dnia 17 stycznia 2023 r., w sprawie kwartału ulic Teligi, Morskiej, Żeglarskiej i Stawowej w Markach informuję, co następuje:

Ad.1.

Burmistrz Miasta Marki zwrócił się pismem znak WOŚ.6332.1.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem o podjęcie czynności kontrolnych wobec właścicieli nieruchomości (na których są położone urządzenia wodne tj. rowy melioracyjne) w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo wodne. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi zawierającej wyniki przeprowadzonej kontroli.

Do tut. urzędu wpłynęła do wiadomości informacja z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Wołominie z dnia 29 grudnia 2021 r. o wykonaniu wizji w terenie w dniu 28 grudnia 2021 r. wraz z dokumentacją fotograficzną i przekazaniu jej wyników do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem. Niestety do tut. urzędu nie wpłynęła już żadna inna informacja, mimo ponawiania prośby ze strony urzędu pismami znak WOŚ.6332.1.2021 z dnia 28 marca 2022 r., 1 czerwca 2022 r., 5 października 2022 r. oraz 25 stycznia 2023 r. (kopie pism w załączeniu).





B U R M I S T R Z M I A S T A M A R K I

WOŚ.6341.16.2022 z dnia 28 września 2022 r. oraz 30 grudnia 2022 r. (kopie pism w załączeniu) zwrócono się do RZGW w Warszawie z prośbą o informację zwrotną na temat podjętych czynności z uwagi na ryzyko zalewania działek sąsiednich. Niestety nie udzielono do dnia dzisiejszego odpowiedzi na jakim etapie jest przedmiotowa sprawa.

W związku z powyższymi pismami poinformowano, również o zaistniałej sytuacji Komendanta Komisariatu Policji w Markach, ponieważ zasypianie rowu melioracyjnego bez pozwolenia wodnoprawnego stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. W związku z ryzykiem zalewania działek sąsiednich zwrócono się z prośbą o dokonanie kontroli w zakresie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego tj. rowu odwodniającego i o ewentualne ukaranie sprawców na podstawie art. 477 pkt 7 w/w ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne, który stanowi, że kto wbrew przepisowi art. 192 ust. 1 pkt 1 niszczy lub uszkadza urządzenia wodne podlega karze grzywny.

Pismem znak KP-II-7089 z dnia 1 września 2022 r. Komendant Policji w Markach poinformował tut. urząd, że po przeprowadzeniu czynności kontrolnych na wskazanej działce skierowano wniosek o ukaranie właściciela nieruchomości do Sądu Rejonowego w Wołominie.

Ponadto podczas kontroli wizualnej działek w dniu 19 maja 2022 r. oraz 26 maja 2022 r. pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tut. urzędu stwierdzili, że wody opadowe i roztopowe z części działek, są odprowadzane do rowu odwadniającego poprzez rury kanalizacyjne zamontowane w skarpie rowu.

W związku z ryzykiem zalewania działek sąsiednich zwrócono się pismem znak WOŚ. 6341.17.2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem o podjęcie czynności kontrolnych w celu zweryfikowania legalności wykonania urządzeń w formie wylotów kanalizacji deszczowej do rowu oraz weryfikacji posiadanych zezwoleń wodnoprawnych na





B U R M I S T R Z M I A S T A M A R K I

W odpowiedzi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem poinformował pismem z dnia 19 stycznia 2023 r., że Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami wystosował pisma skierowane do współwłaścicieli działek o złożenie wyjaśnień dotyczących wylotów kanalizacyjnych zamontowanych w skarpie rowu. Natomiast w obecnej chwili Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami nie podjął dalszych działań w kwestii przeprowadzenia ewentualnej kontroli gospodarowania wodami.

Ad. 2.

Pismami znak WOŚ.6332.1.2021 z dnia 24 maja 2021 r. oraz WOŚ.6332.2.2021 z dnia 24 maja 2021 r. oraz 14 października 2021 r. Burmistrz Miasta Marki poinformował właścicieli nieruchomości w obrębie kwartału ulic Teligi, Morskiej, Żeglarskiej i Stawowej o obowiązkach wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz o konsekwencjach nieprzestrzegania w/w przepisów. Ponadto wezwał ich do należytego utrzymywania wodnych urządzeń. Jeden z właścicieli działek poinformował urząd o wystąpieniu do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Warszawie o ustalenie statusu urządzenia wodnego znajdującego się na jego działce, jednakże po uzyskaniu odpowiedzi na temat powyższego statusu właściciel nie prowadził z urzędem dalszej korespondencji. Pozostali nie odnieśli się do wysłanych pism informacyjnych.

Pomimo, iż zgodnie z informacją z dnia 29 listopada 2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 2 grudnia 2022 r.) z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem urządzenie znajdujące się na jednej z działek nie figuruje w ewidencji melioracji wodnych prowadzonej zgodnie z art. 196 ust. 1 i 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 2022 r., poz. 2625 ze zm.), to jednak należy pamiętać, że ewidencja urządzeń melioracji wodnych nie jest tożsama z ewidencją gruntów i nie wyklucza występowania na danym obszarze urządzeń wodnych, do których zaliczane są m.in. rowy (rowy są to urządzenia wodne służące do kształtowania zasobów wodnych lub do korzystania z tych zasobów).





B U R M I S T R Z M I A S T A M A R K I

Zgodnie z powyższym Burmistrz Miasta Marki nie jest władny do egzekwowania obowiązków wynikających z ustawy Prawo wodne.

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.

z up. BURMISTRZA
Paweł Piórowski
Zastępca Burmistrza





B U R M I S T R Z M I A S T A M A R K I

Marki, dnia 16 listopada 2021 r.

WOŚ.6332.1.2021

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem
Dębe, 05-140 Serock**

Zwracam się z wnioskiem o podjęcie czynności kontrolnych na terenie nieruchomości położonej przy ul. Teligi w Markach (obręb 4-06, dz. nr 118/16) w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.).

Na terenie nieruchomości nr ew. 118/16 w obrębie 4-06 przy ul. Teligi w Markach znajduje się urządzenie wodne (rów melioracyjny). Urządzenie jest w złym stanie technicznym, zarośnięte, zamulone, przez co znacznie wypłycone i nie spełnia należycie swojej funkcji odwadniającej przyległe tereny. Ponadto brak prawidłowej konserwacji wpływa negatywnie na grunty sąsiednie oraz na stosunki wodne w rejonie ulicy Teligi w Markach.


W myśl art. 188 ust. 1 ustawy Prawo wodne, utrzymanie urządzeń wodnych należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z art. 334 pkt 5 w/w ustawy oraz art. 335 ust. 1 pkt 1 kontrolę gospodarowania wodami w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi zawierającej wyniki przeprowadzonej kontroli.


Otrzymuje:

1. adresat;
2. a/a.

z up. BURMISTRZA

Paweł Fikowski
Zastępca Burmistrza

Burmistrz Miasta Marki
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
Tel.: 22 7811003, Fax: 22 7811378
www.marki.pl, burmistrz@marki.pl




Ewelina Rutkowska-Pawluk



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Wołomin, 29 grudnia 2021 r.

WA.2.6.452.54.2021.AB

URZĄD MIASTA MARKI
KANCELARIA OGÓLNA

WPLYNĘŁO DNIA

2021-12-31

L.dz. 20003/12/2021
Zař.
Podpis

Zarząd Zlewni w Dębem
Dębe, 05-140 Serock

Numer pisma: 20003/12/2021



M. Gaweł
05.01.2022

Nadzór Wodny w Wołominie na podstawie art. 65 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, przekazuje w załączeniu akta sprawy dotyczące pisma o wszczęcie postępowania z tytułu art. 191 ustawy Prawo Wodne w zakresie zmiany funkcji urządzenia wodnego, częściowej jego likwidacji, zmniejszenia przepustowości, ograniczenia odpływu wód przez rów na działce ew. nr 118/16, obr. 4-06 msc. Marki w związku z wpłynięciem pisma Burmistrza Miasta Marki znak: WOŚ.6332.1.2021 w dniu 25.11.2021r. do Nadzoru Wodnego w Wołominie.

Ponadto Nadzór Wodny w Wołominie wykonał wizję w terenie w dniu 28 grudnia 2021 roku wraz z dokumentacją fotograficzną (przekazane w załączeniu).

KIEROWNIK

Paweł Bodecki

Paweł Bodecki

Do wiadomości:

1. PGW WP, Zarząd Zlewni w Dębem, Nadzór Wodny Wołomin
2. Urząd Miasta Marki, al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzór Wodny w Wołominie

ul. Wileńska 51 A, 05-200 Wołomin

tel.: +48 (22) 763 96 10 | e-mail: nw-wołomin@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



BURMISTRZ MIASTA MARKI

Marki, dnia 28 marca 2022 r.

WOŚ.6332.1.2021

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem
Dębe, 05-140 Serock**

Pismem znak WOŚ.6332.1.2021 z dnia 16 listopada 2021 roku zwrócono się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem z wnioskiem o podjęcie czynności kontrolnych na terenie nieruchomości położonej przy ul. Teligi w Markach (obręb 4-06, dz. nr 118/16) w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.2233 ze zm.).

Dnia 5 stycznia 2021 do tut. urzędu wpłynęło do wiadomości pismo z Nadzoru Wodnego w Wołominie znak WA.2.6.452.54.2021.AB z dnia 29 grudnia 2021 r. informujące o wykonaniu wizji w terenie i przekazaniu akt sprawy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Dębem.

W związku z powyższym zwracam się ponownie z prośbą o udzielenie odpowiedzi zawierającej wyniki przeprowadzonej kontroli oraz informację zwrotną na temat podjętych czynności.

Otrzymuje:

1. adresat;
2. a/a.

z up. BURMISTRZA
Paweł Cholewicki
Zastępca Burmistrza

Sprawę prowadzi: Monika Boniecka tel. 22-123-96-21

Burmistrz Miasta Marki
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
Tel.: 22 7811003, Fax: 22 7811378
www.marki.pl, burmistrz@marki.pl





BURMISTRZ MIASTA MARKI

Marki, dnia 1 czerwca 2022 r.

WOŚ.6332.1.2021

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem
Dębe, 05-140 Serock**

Pismami znak WOŚ.6332.1.2021 z dnia 16 listopada 2021 roku i 28 marca 2022 r. zwrócono się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem z wnioskiem o podjęcie czynności kontrolnych na terenie nieruchomości położonej przy ul. Teligi w Markach (obręb 4-06, dz. nr 118/16) w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.2233 ze zm.).

Dnia 5 stycznia 2021 do tuł. urzędu wpłynęło do wiadomości pismo z Nadzoru Wodnego w Wołominie znak WA.2.6.452.54.2021.AB z dnia 29 grudnia 2021 r. informujące o wykonaniu wizji w terenie i przekazaniu akt sprawy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Dębem.

W związku z powyższym zwracam się ponownie z prośbą o udzielenie odpowiedzi zawierającej wyniki przeprowadzonej kontroli oraz informację zwrotną na temat podjętych czynności.

Otrzymuje:

1. adresat;
2. a/a.

z up. BURMISTRZA

Paweł Bniewski
Zastępca Burmistrza

Sprawę prowadzi: Monika Boniecka tel. 22-123-96-21

Burmistrz Miasta Marki
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
Tel.: 22 7811003, Fax: 22 7811378
www.marki.pl, burmistrz@marki.pl





BURMISTRZ MIASTA MARKI

Marki, dnia 5 października 2022 r.

WOŚ.6332.1.2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Dębem

Dębe, 05-140 Serock

Pismami znak WOŚ.6332.1.2021 z dnia 16 listopada 2021 roku, 28 marca 2022 r. oraz 1 czerwca 2022 r. zwrócono się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem z wnioskiem o podjęcie czynności kontrolnych na terenie nieruchomości położonej przy ul. Teligi w Markach (obręb 4-06, dz. nr 118/16) w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.2233 ze zm.).

Dnia 5 stycznia 2021 do tut. urzędu wpłynęło do wiadomości pismo z Nadzoru Wodnego w Wołominie znak WA.2.6.452.54.2021.AB z dnia 29 grudnia 2021 r. informujące o wykonaniu wizji w terenie i przekazaniu akt sprawy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Dębem.

W związku z powyższym zwracam się ponownie z prośbą o udzielenie odpowiedzi zawierającej wyniki przeprowadzonej kontroli oraz informację zwrotną na temat podjętych czynności.

Otrzymuje:

1. adresat;
2. a/a.

z up. BURMISTRZA

Paweł Pniński
Zastępca Burmistrza

Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Sprawę prowadzi: Monika Boniecka tel. 22-123-96-21





BURMISTRZ MIASTA MARKI

Marki, dnia 25 stycznia 2023 r.

WOŚ.6332.1.2021

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem
Dębe, 05-140 Serock**

Pismami znak WOŚ.6332.1.2021 z dnia 16 listopada 2021 roku, 28 marca 2022 r., 1 czerwca 2022 r. oraz 5 października 2022 r. zwrócono się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem z wnioskiem o podjęcie czynności kontrolnych na terenie nieruchomości położonej przy ul. Teligi w Markach (obręb 4-06, dz. nr 118/16) w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.2233 ze zm.).

Dnia 5 stycznia 2021 do tut. urzędu wpłynęło do wiadomości pismo z Nadzoru Wodnego w Wołominie znak WA.2.6.452.54.2021.AB z dnia 29 grudnia 2021 r. informujące o wykonaniu wizji w terenie i przekazaniu akt sprawy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Dębem.

W związku z powyższym zwracam się ponownie z prośbą o udzielenie odpowiedzi zawierającej wyniki przeprowadzonej kontroli oraz informację zwrotną na temat podjętych czynności z uwagi na ryzyko zalewania działek sąsiednich.

Otrzymuje:

1. adresat;
2. a/a.

Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Martin Skrzec

Sprawę prowadzi: Monika Boniecka tel. 22-123-96-21

z up. BURMISTRZA
Paweł Pniński
Zastępca Burmistrza





B U R M I S T R Z M I A S T A M A R K I

Marki, dnia 28 lutego 2022 r.

WOŚ.6332.2.2021

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem
Dębe, 05-140 Serock**

W związku z licznymi zgłoszeniami od mieszkańców Marek, zwracam się z wnioskiem o podjęcie czynności kontrolnych na terenie nieruchomości położonej przy al. Piłsudskiego w Markach (obręb 4-06, dz. nr 118/19) w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo wodne.

Na terenie nieruchomości nr ew. 118/19 w obrębie 4-06 przy al. Piłsudskiego w Markach znajduje się urządzenie wodne (rów odwadniający). Urządzenie jest w złym stanie technicznym, zarośnięte, zamulone, przez co znacznie wypłycone i nie spełnia należycie swojej funkcji odwadniającej przyległe tereny. Ponadto brak prawidłowej konserwacji wpływa negatywnie na grunty sąsiednie oraz na stosunki wodne w rejonie ulicy Teligi w Markach.

Zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), utrzymanie urządzeń wodnych należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji.

W myśl art. 191 ust. 1 w/w ustawy w przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego, którego następstwem jest zmiana funkcji tego urządzenia lub szkodliwe oddziaływanie tego urządzenia na wody lub grunty, organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych z urzędu lub na wniosek, mając na uwadze, że korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych, marnotrawstwa wody lub





BURMISTRZ MIASTA MARKI

energii wody, a także nie może wyrządzać szkód, może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi tego urządzenia przywrócenie poprzedniej funkcji tego urządzenia, wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom lub likwidację szkód.

Zgodnie z art. 334 pkt 5 w/w ustawy oraz art. 335 ust. 1 pkt 1, kontrolę gospodarowania wodami w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Biorąc pod uwagę powyższe zwracam się z prośbą o przeprowadzenie kontroli dz. nr ew. 118/19 w obrębie 4-06 przy al. Piłsudskiego, jednocześnie proszę o udzielenie odpowiedzi zawierającej wyniki przeprowadzonej kontroli.

Załącznik:

1. wydruk z geo mapy z zaznaczeniem granic działki - 1 karta,
2. zdjęcia z dnia 17 listopada 2021 r – 3 karty,
3. zdjęcia z dnia 9 lutego 2022 r. – 4 karty.

Otrzymuje:

1. adresat;
2. a/a.

z op. BURMISTRZA
Powiatu Mińskiego
Zastępca Burmistrza

Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Marek Skrzeczek

Sporządziła: Monika Boniecka tel. 22-123-96-21





B U R M I S T R Z M I A S T A M A R K I

Marki, dnia 28 marca 2022 r.

WOŚ.6332.2.2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Dębem

Dębe, 05-140 Serock

Pismem znak WOŚ.6332.2.2021 z dnia 28 lutego 2022 roku zwrócono się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem z wnioskiem o podjęcie czynności kontrolnych na terenie nieruchomości położonej przy al. Piłsudskiego w Markach (obręb 4-06, dz. nr 118/19) w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.2233 ze zm.), nie otrzymaliśmy jeszcze informacji zwrotnej czy zostały podjęte czynności kontrolne.

W związku z powyższym zwracam się ponownie z prośbą o udzielenie odpowiedzi zawierającej informację zwrotną na temat podjętych czynności kontrolnych.

Otrzymuje:

1. adresat;
2. a/a.

z up. BURMISTRZA

Paweł Piłchowski
Zastępca Burmistrza

Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Monika Boniecka
Sprawę prowadzi: Monika Boniecka tel. 22-123-96-21

Burmistrz Miasta Marki
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
Tel.: 22 7811003, Fax: 22 7811378
www.marki.pl, burmistrz@marki.pl





B U R M I S T R Z M I A S T A M A R K I

Marki, dnia 1 czerwca 2022 r.

WOŚ.6332.2.2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Dębem

Dębe, 05-140 Serock

Pismami znak WOŚ.6332.2.2021 z dnia 28 lutego 2022 roku i 28 marca 2022 roku zwrócono się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem z wnioskiem o podjęcie czynności kontrolnych na terenie nieruchomości położonej przy al. Piłsudskiego w Markach (obręb 4-06, dz. nr 118/19) w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.2233 ze zm.), nie otrzymaliśmy jeszcze informacji zwrotnej czy zostały podjęte czynności kontrolne.

W związku z powyższym zwracam się ponownie z prośbą o udzielenie odpowiedzi zawierającej informację zwrotną na temat podjętych czynności kontrolnych.

Otrzymuje:

1. adresat;
2. a/a.

z up. BURMISTRZA
Pawła Pniewski
Zastępca Burmistrza

Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Sprawę prowadzi: Monika Boniecka tel. 22-123-96-21





BURMISTRZ MIASTA MARKI

Marki, dnia 5 października 2022 r.

WOŚ.6332.2.2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Dębem

Dębe, 05-140 Serock

Pismami znak WOŚ.6332.2.2021 z dnia 28 lutego 2022 roku, 28 marca 2022 roku i 1 czerwca 2022 roku, zwrócono się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem z wnioskiem o podjęcie czynności kontrolnych na terenie nieruchomości położonej przy al. Piłsudskiego w Markach (obręb 4-06, dz. nr 118/19) w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.2233 ze zm.), nie otrzymaliśmy jeszcze informacji zwrotnej czy zostały podjęte czynności kontrolne.

W związku z powyższym zwracam się ponownie z prośbą o udzielenie odpowiedzi zawierającej informację zwrotną na temat podjętych czynności kontrolnych.

Otrzymuje:

1. adresat;
2. a/a.

z up. BURMISTRZA

Paweł Paiewski
Zastępca Burmistrza

Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Sprawę prowadzi: Monika Boniecka tel. 22-123-96-21





B U R M I S T R Z M I A S T A M A R K I

Marki, dnia 1 czerwca 2022 r.

WOŚ.6341.16.2022

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem
Dębe, 05-140 Serock**

W dniach 19 maja 2022 r. i 26 maja 2022 r. pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tut. urzędu dokonali kontroli wizualnej działki nr ew. 31/6 w obrębie 4-06 w Markach na zgłoszenie telefoniczne mieszkańca.

W dniu 19 maja 2022 r. w trakcie kontroli stwierdzono, że na w/w działce znajduje się urządzenie wodne (rów odwadniający). Urządzenie było jednak w złym stanie technicznym, zarośnięte, zamulone, przez co znacznie wypłycone i niespełniające należycie swojej funkcji odwadniającej przyległe tereny.

W dniu 26 maja 2022 r. w trakcie kontroli stwierdzono, że na w/w działce prowadzone są prace budowlane i jest nawieziona ziemia. Ponadto na terenie nieruchomości dz. ew. nr 31/6 w obrębie 4-06 przy ul. Sikorskiego w Markach podczas prowadzonych prac budowlanych został zasypany rów odwadniający, prawdopodobnie bez pozwolenia wodnoprawnego.

Pragnę poinformować, że brak prawidłowej konserwacji rowu, a tym bardziej jego likwidacja, poprzez zasypanie ziemią wpływa negatywnie na grunty sąsiednie oraz narusza stosunki wodne w rejonie ul. Teligi w Markach, co skutkuje szkodami związanymi z zalewaniem okolicznych działek.





BURMISTRZ MIASTA MARKI

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbioru lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Ponadto w myśl art. 191 ust. 1 w/w ustawy w przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego, którego następstwem jest zmiana funkcji tego urządzenia lub szkodliwe oddziaływanie tego urządzenia na wody lub grunty, organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych z urzędu lub na wniosek, mając na uwadze, że korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych, marnotrawstwa wody lub energii wody, a także nie może wyrządzać szkód, może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi tego urządzenia przywrócenie poprzedniej funkcji tego urządzenia, wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom lub likwidację szkód.


Zgodnie z art. 334 pkt 5 w/w ustawy oraz art. 335 ust. 1 pkt , kontrolę gospodarowania wodami w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Artykuł 192 ust. 1 Prawa wodnego zawiera również zakaz m.in. niszczenia lub uszkodzania urządzeń wodnych, a zgodnie z jego art. 477 pkt 7 grozi za to kara grzywny.

Jednocześnie informuję, że w związku z powyższym pismem z dnia 1 czerwca 2022 r. znak WOŚ.606.5.2022 poinformowano o zaistniałej sytuacji Komendanta Komisariatu Policji w Markach.

Jednakże zwracam się z wnioskiem o podjęcie czynności kontrolnych w celu zweryfikowania legalności usunięcia urządzenia wodnego tj. rowu odwadniającego oraz w przypadku braku posiadania pozwolenia wodnoprawnego o nakazanie właścicielowi tego urządzenia o przywrócenie poprzedniej funkcji tego urządzenia.





BURMISTRZ MIASTA MARKI

W związku z ryzykiem zalewania działek sąsiednich zwracam się z prośbą o pilną interwencję i jednocześnie proszę o udzielenie odpowiedzi zawierającej wyniki przeprowadzonej kontroli.

Załącznik:

1. zdjęcia z dnia 19.05.2022 r. – 5 kart,
2. zdjęcie z dnia 26.05.2022 r. – 5 kart,
3. wydruk z Systemu Informacji Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Wołominie z lokalizacją zlikwidowanego rowu odwadniającego – 2 karty.

Otrzymuje:

1. adresat;
2. a/a.

z up. BURMISTRZA

Paweł Kłowski
Zastępca Burmistrza

Naczelnik
Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Sporządziła: Monika Boniecka tel. 22 123 96 21





BURMISTRZ MIASTA MARKI

Marki, dnia 24 sierpnia 2022 r.

WOŚ.6341.16.2022

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem
Dębe, 05-140 Serock**

Pismem znak WOŚ.6341.16.2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku zwrócono się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem z wnioskiem o podjęcie czynności kontrolnych na terenie nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego w Markach w obrębie 4-06, dz. nr 31/6 (na której podczas prac budowlanych został zasypany rów odwadniający), w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.2233 ze zm.).

Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji zwrotnej czy zostały podjęte czynności kontrolne.

W związku z powyższym zwracam się ponownie z prośbą o udzielenie odpowiedzi zawierającej wyniki przeprowadzonej kontroli oraz informację zwrotną na temat podjętych czynności z uwagi na ryzyko zalewania działek sąsiednich.

Otrzymuje:

1. adresat;
2. a/a.

z up. BURMISTRZA
Paweł Pniński
Zastępca Burmistrza

INSPEKTOR
Magda Zupka
Magda Zupka

Sprawę prowadzi: Monika Boniecka tel. 22-123-96-21





Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Dębem

WA.2.6.534.1.2022.AB

URZĄD MIASTA MARKI
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNEŁO DNIA
2022-11-02
L.dz. 23798/11/2022
Zal.
Pocztą

Szanowna Pani
Agnieszka Zientara
Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

**Wniosek
o przeprowadzenie kontroli**

Na podstawie art. 334 pkt 2, 4 i 6 w związku z art. 191, 205 i 206 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) wnioskuję o przeprowadzenie kontroli w sprawie znak: WA.2.6.534.1.2022.AB dotyczącej prawdopodobnego wykonania likwidacji urządzenia wodnego bez wymaganych ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) pozwoleń wodnoprawnych.

Sprawa dotyczy podjęcia czynności kontrolnych mających na celu weryfikację legalności usunięcia urządzenia wodnego tj. rowu odwodniającego oraz w przypadku braku posiadania pozwolenia wodnoprawnego o nakazanie właścicielowi tego urządzenia o przywrócenie poprzedniej funkcji tego urządzenia na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego (dz. nr ewid. 31/6) w obrębie 4-06 msc. Marki, gm. Marki, powiat wołomiński, woj. Mazowieckie.

Uzasadnienie

W dn. 6.06.2022 r. do Zarządu Zlewni w Dębem Działu Utrzymania wpłynęło pismo Burmistrza Miasta Marki z prośbą o podjęcia czynności kontrolnych mających na celu weryfikację legalności usunięcia urządzenia wodnego tj. rowu odwodniającego oraz w przypadku braku posiadania pozwolenia wodnoprawnego o nakazanie właścicielowi tego urządzenia o przywrócenie poprzedniej funkcji tego urządzenia. Zgodnie z ww. pismem pracownicy Wydziału Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu

Wniosek
07.11.2022

Dębe, dnia 28 października 2022 r.

Numer pisma: 23798/11/2022



6341.14.2022
(6341.16.2022)
2le podpisane
w (1)

Miasta Marki dokonali w dniach 19.05.2022 r. i 26.05.2022 r. kontroli wizualnej działki zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego w Markach i na jej podstawie stwierdzono, że na ww. działce znajduje się urządzenie wodne w złym stanie technicznym, zarośnięte, zamulone, przez co znacznie wypłycone i niespełniające swojej funkcji odwadniającej przyległe tereny. Dodatkowo w dniu 26.05.2022 r. na dz. ew. nr 31/6 w obr. 4-06 stwierdzono prowadzone prace budowlane podczas których doszło do zasypania przedmiotowego urządzenia wodnego prawdopodobnie bez pozwolenia wodnoprawnego. Dodatkowo Burmistrz Miasta Marki w piśmie z dn. 01.06.2022 r. zwraca się z wnioskiem o podjęcie czynności kontrolnych na terenie nieruchomości przy ul. Sikorskiego w przypadku stwierdzenia braku pozwoleń wodnoprawnych.

Z uwagi na dysponowanie przez Dyrektora RZGW stosownymi środkami do przeprowadzenia kontroli zawartymi w dyspozycji przepisów art. 337 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:

1. Pismo Burmistrza Miasta Marki, znak: WOŚ.6341.16.2022 z dnia 01.06.2022 r.
2. Korespondencja e-mail z dn. 28.10.2022 r. z Działem Zgód Wodnoprawnych

P. DYREKTOR,
Jacek Drązdowski

Otrzymują:

1. Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
- ② Burmistrz Miasta Marki
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
3. A/a

Sporządził: Agnieszka Banaszek, tel. (22) 763-96-10



BURMISTRZ MIASTA MARKI

Marki, dnia 28 września 2022 r.

WOŚ.6341.16.2022

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w

Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Pismami znak WOŚ.6341.16.2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku i dnia 24 sierpnia 2022 r. zwrócono się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem z wnioskiem o podjęcie czynności kontrolnych na terenie nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego w Markach w obrębie 4-06, dz. nr 31/6 (na której podczas prac budowlanych został zasypany rów odwadniający), w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.2233 ze zm.).

Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji zwrotnej czy zostały podjęte czynności kontrolne.

W związku z powyższym zwracam się ponownie z prośbą o udzielenie odpowiedzi zawierającej wyniki przeprowadzonej kontroli oraz informację zwrotną na temat podjętych czynności z uwagi na ryzyko zalewania działek sąsiednich.

Otrzymuje:

1. adresat;
2. a/a.

z up. BURMISTRZA

Paweł Pniowski
Zastępca Burmistrza

Wzrostek
Pracownik Zarządu Gospodarki Wodnej
Marki

Sprawę prowadzi: Monika Boniecka tel. 22-123-96-21





B U R M I S T R Z M I A S T A M A R K I

Marki, dnia 30 grudnia 2022 r.

WOŚ.6341.16.2022

**Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa**

Pismami znak WOŚ.6341.16.2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku, 24 sierpnia 2022 r. oraz 28 września 2022 r. zwrócono się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem z wnioskiem o podjęcie czynności kontrolnych na terenie nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego w Markach w obrębie 4-06, dz. nr 31/6 (na której podczas prac budowlanych został zasypany rów odwadniający), w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.2233 ze zm.).

Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji zwrotnej czy zostały podjęte czynności kontrolne.

W związku z powyższym zwracam się ponownie z prośbą o udzielenie odpowiedzi zawierającej wyniki przeprowadzonej kontroli oraz informację zwrotną na temat podjętych czynności z uwagi na ryzyko zalewania działek sąsiednich.

Otrzymuje:

1. adresat;
2. a/a.

z up. BURMISTRZA

Paweł Rychowski
Zastępca Burmistrza

Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Monika Boniecka

Sprawę prowadzi: Monika Boniecka tel. 22-123-96-21





B U R M I S T R Z M I A S T A M A R K I

Marki, dnia 6 czerwca 2022 r.

WOŚ.6341.17.2022

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem
Dębe, 05-140 Serock**

W dniach 19 maja 2022 r. i 26 maja 2022 r. pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tut. urzędu dokonali kontroli wizualnej działek znajdujących się przy ul. Sikorskiego w Markach na zgłoszenie telefoniczne mieszkańca.

Podczas przeprowadzonych wizji przy ul. Sikorskiego 10, 10A, 12 i 12A w Markach (dz. nr ew.31/83 i 31/85 w obrębie 4-06) stwierdzono, że wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do rowu odwadniającego, znajdującego się na działkach nr ew.31/82 i 31/84 w obrębie 4-06 w Markach, poprzez trzy rury kanalizacyjne zamontowane w skarpie rowu. Ponadto zaobserwowano, również zainstalowany system wzdłuż działek nr ew. 31/83 i 31/85 w obrębie 4-06, prawdopodobnie odwadniający działki i odprowadzający wodę do gruntu, znajdujący się za ogrodzeniem działek.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przekazanie informacji, czy właściciele w/w nieruchomości posiadają pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów kanalizacji deszczowej do rowu odwadniającego oraz na system odwadniający działki, a także pozwolenia wodnoprawne na usługi wodne tj. m.in. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w/w urządzeniami do rowu odwadniającego i do gruntu.

Z uwagi na pilny charakter sprawy proszę o przekazanie informacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.





BURMISTRZ MIASTA MARKI

W przypadku stwierdzenia braku pozwoleń zwracam się z wnioskiem o podjęcie czynności kontrolnych na terenie nieruchomości położonych przy ul. Sikorskiego 10, 10A oraz 12, 12A w Markach (obręb 4-06, dz. nr 31/83 i 31/85) w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) i przekazanie odpowiedzi zawierającej wyniki przeprowadzonej kontroli do tut. urzędu.

Załączniki:

1. zdjęcia z dnia 19 maja 2022 r. – 9 kart.
2. zdjęcie z dnia 26 maja 2022 r. – 4 karty,
3. wydruk z Systemu Informacji Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Wołominie – 1 karta.

Otrzymuje:

1. adresat;
2. a/a.

z upr. BURMISTRZA

Paweł Młewski
Zastępca Burmistrza

Sporządziła: Monika Boniecka tel. 22 123 96 21

INSPEKTOR

Magda Złotka





**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Dębem**

WA.ZPU.2.534.146.2022.OK

Dębe, dnia 27 czerwca 2022 r.

Numer pisma: 14685/7/2022



URZĄD MIASTA MARKI
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO DNIA
2022-06-30
L. dz. 14685 / 7 / 2023
Zał.
Podpis

**Szanowna Pani
Agnieszka Zientara
Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie**

**Wniosek
o przeprowadzenie kontroli**

Na podstawie art. 334 pkt 2, 4 i 6 w związku z art. 191, 205 i 206 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) wnioskuję o przeprowadzenie kontroli w sprawie znak: WA.ZPU.2.534.146.2022.OK dotyczącej prawdopodobnego wykonania urządzeń wodnych oraz korzystania z usług wodnych bez wymaganych ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) pozwoleń wodnoprawnych.

Sprawa dotyczy podjęcia czynności kontrolnych mających na celu weryfikację posiadania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, jakim są wyloty kanalizacyjne zamontowane w skarpie rowu odwadniającego oraz pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych ww. urządzeniami do rowu odwadniającego i gruntu na nieruchomościach zlokalizowanych przy ul. Sikorskiego 10, 10A, 12 i 12A (dz. nr ewid. 31/82, 31/83, 31/84 i 31/85) w msc. Marki, gm. Marki, powiat wołomiński, woj. Mazowieckie.

Uzasadnienie

W dn. 14.06.2022 r. do Zarządu Zlewni w Dębem Działu Utrzymania wpłynęło pismo Burmistrza Miasta Marki z prośbą o przekazanie informacji czy właściciele nieruchomości przy ul. Sikorskiego 10, 10A, 12 i 12A posiadają pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów kanalizacji deszczowej do rowu odwadniającego oraz na system odwadniający działki, a także pozwolenia


wodnoprawne na usługę wodną jaką jest odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ww. urządzeniami odwadniającymi do rowu. Zgodnie z ww. pismem pracownicy Wydziału Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki dokonali kontroli wizualnej działek zlokalizowanych przy ul. Sikorskiego w Markach i na jej podstawie stwierdzono, że wody opadowe i roztopowe są odprowadzane do rowu odwadniającego, poprzez trzy rury kanalizacyjne zamontowane w skarpie rowu. Dodatkowo Burmistrz Miasta Marki w piśmie z dn. 06.06.2022 r. zwraca się z wnioskiem o podjęcie czynności kontrolnych na terenie nieruchomości przy ul. Sikorskiego w przypadku stwierdzenia braku pozwoleń wodnoprawnych.

W dn. 20.06.2022 r. Dział Utrzymania Zarządu Zlewni w Dębem wysłał zapytanie do Działu Zgód Wodnoprawnych, czy na przedmiotowych działkach zostały wydane pozwolenia wodnoprawne. Dział Zgód Wodnoprawnych w dn. 22.06.2022 r. udzielił informacji, że nie wydano żadnych pozwoleń wodnoprawnych obejmujących wskazane nieruchomości.

Z uwagi na dysponowanie przez Dyrektora RZGW stosownymi środkami do przeprowadzenia kontroli zawartymi w dyspozycji przepisów art. 337 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:


1. Pismo Burmistrza Miasta Marki, znak: WOŚ.6341.17.2022 z dnia 06.06.2022 r.
2. Korespondencja e-mail z dn. 22.06.2022 r. oraz 22.06.2022 r. z Działem Zgód Wodnoprawnych

p.o. DYREKTORA

Jacek Drozdowski

Otrzymują:

1. Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
2. Burmistrz Miasta Marki
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
3. A/a

Osoba prowadząca sprawę: Olga Kaliś, tel. (22) 782-30-00



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WA.ZPU.2.4218.289.2022

URZĄD MIASTA MARKI
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNĘŁO DNIA
2022-06-30
L. dz. 14684/7/2022
Zat.
Podpis:

M. Białecki
05.07.2022

WOŚ
30.06.2022

Dębno, 27 czerwca 2022 r.

Numer pisma: 14684/7/2022



Urząd Miasta Marki

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

W związku z pismem znak: WOŚ.6341.17.2022 z dnia 06.06.2022 r. dotyczącym prośby o udzielenie informacji czy dla nieruchomości przy ul. Sikorskiego 10, 10A, 12, 12A w Markach (dz. nr ewid. 31/82, 31/83, 31/84 i 31/85, obręb 4-06) zostało wydane pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów kanalizacji deszczowej do rowu odwadniającego oraz na prawdopodobny system odwadniający działki, a także czy wydano pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w/w urządzeniami do rowu i do gruntu; Zarząd Zlewni w Dębnie Dział Utrzymania udziela informacji, że na wskazanych działkach ewidencyjnych nie zostały wydane żadne pozwolenia wodnoprawne.

Zgodnie z art. 335 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 334 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) Wody Polskie wykonują kontrolę gospodarowania wodami w zakresie wykonywania (w tym przebudowy) urządzeń wodnych, przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy oraz przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków oraz ograniczeń.

Na podstawie art. 240 ust. 3 pkt 1 oraz art. 335 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne organem Wód Polskich posiadającym kompetencje do przeprowadzenia czynności kontrolnych w przedmiotowej sprawie jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, wobec tego Zarząd Zlewni w Dębnie Dział Utrzymania wystosował wniosek do Wydziału Kontroli Gospodarowania Wodami z prośbą o przeprowadzenie kontroli w zakresie posiadania oraz należytego wykonywania decyzji wodnoprawnych przez właścicieli w/w nieruchomości.


Otrzymują:

1. Urząd Miasta Marki
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
2. A/a

Osoba prowadząca sprawę: Olga Kaliś, tel. (22) 782-30-00

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębnie
Dębno, 05-140 Serock
tel.: +48 (22) 782 30 00, +48 (22) 782 07 01, +48 (22) 774 32 40 |
faks: +48 (22) 782 30 00, +48 (22) 782 07 01 |
e-mail: zz-debe@wody.gov.pl

p.o. DYREKTORA
Jacek Drozdowski



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WA.RUK.452.110.2.2022JW

URZĄD MIASTA MARKI
KANCELARIA OGÓLNA

WPŁYNEŁO DNIA

2022-08-26

L.dz. 18184/8/2022

Zaś.

Podpis *Tańska*

Wzrostek
31.08.2022

Warszawa, dn. 2022-08-24

Numer pisma: 19784/8/2022



Urząd Miasta Marki

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05 – 270 Marki

W związku z Państwa pismem z dnia 6 czerwca 2022r., znak: WOŚ.6341.17.2022, przekazanym przez Zarząd Zlewni w Dębem przy piśmie znak: WA.ZPU.2.534.146.2022.OK z dnia 27.06.2022r. (data wpływu do PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie: 01.07.2022, RKP-2022-20404), dotyczącym wykonania urządzeń wodnych, jakim są wyloty kanalizacyjne zamontowane w skarpie rowu odwadniającego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu działek o nr ewid. 31/82, 31/83, 31/84, 31/85 w msc. Marki, gm. Marki, powiat wołomiński, niniejszym uprzejmie informuję, że wynikające z treści ww. pisma okoliczności zostaną zbadane pod kątem zasadności zastosowania przepisów dotyczących przeprowadzenia kontroli gospodarowania wodami w trybie art. 240 ust. 3 pkt 14 w zw. z art. 334–336 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.).

Z-CA DYREKTORA

Agnieszka Zientara

Otrzymują:

1. Adresat: /za pot. odbioru/
2. RUK a/a

Do wiadomości:

3. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem, Dębe, 05-140 Serock

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecz 13 B, 03-194 Warszawa
tel.: +48 22 58 70 211 | faks: +48 22 58 70 202 | e-mail:
warszawa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



B U R M I S T R Z M I A S T A M A R K I

Marki, dnia 28 września 2022 r.

WOŚ.6341.17.2022

**Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa**

Pismem znak WOŚ.6341.17.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku zwrócono się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem z wnioskiem o podjęcie czynności kontrolnych na terenie nieruchomości położonych przy ul. Sikorskiego 10, 10A, 12, 12A w Markach w obrębie 4-06, dz. nr 31/83 i 31/85, w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.2233 ze zm.).

Dnia 30 czerwca 2022 r. do tut. urzędu wpłynął do wiadomości wniosek o przeprowadzenie kontroli w zakresie posiadania i należytego wykonania decyzji wodnoprawnych przez właścicieli w/w nieruchomości z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem znak WA.ZPU.2.534.146.2022.OK z dnia 27 czerwca 2022 r. oraz pismo informacyjne znak WA.ZPU.2.4218.289.2022.OK z dnia 27 czerwca 2022 r. z informacją o braku posiadanych zezwoleń wodnoprawnych na wyloty z powyższych działek oraz z informacją o przesłaniu wniosku do kontroli do organu Wód Polskich posiadającego kompetencje do przeprowadzenia czynności kontrolnych w przedmiotowej sprawie tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi zawierającej wyniki przeprowadzonej kontroli oraz informację zwrotną na temat podjętych czynności z uwagi na ryzyko zalewania działek sąsiednich.

Otrzymuje:

1. adresat: *technik*
2. a/a: *...*

zup. BURMISTRZA
Pawel Gniewski
Zastępca Burmistrza





B U R M I S T R Z M I A S T A M A R K I

Marki, dnia 30 grudnia 2022 r.

WOŚ.6341.17.2022

**Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa**

Pismem znak WOŚ.6341.17.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku zwrócono się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem z wnioskiem o podjęcie czynności kontrolnych na terenie nieruchomości położonych przy ul. Sikorskiego 10, 10A, 12, 12A w Markach w obrębie 4-06, dz. nr 31/83 i 31/85, w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.2233 ze zm.).

Dnia 30 czerwca 2022 r. do tut. urzędu wpłynął do wiadomości wniosek o przeprowadzenie kontroli w zakresie posiadania i należytego wykonania decyzji wodnoprawnych przez właścicieli w/w nieruchomości z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem znak WA.ZPU.2.534.146.2022.OK z dnia 27 czerwca 2022 r. oraz pismo informacyjne znak WA.ZPU.2.4218.289.2022.OK z dnia 27 czerwca 2022 r. z informacją o braku posiadanych zezwoleń wodnoprawnych na wyloty z powyższych działek oraz z informacją o przesłaniu wniosku do kontroli do organu Wód Polskich posiadającego kompetencje do przeprowadzenia czynności kontrolnych w przedmiotowej sprawie tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. W dniu 26 sierpnia wpłynęło do tut. urzędu pismo znak WA.RUK.452.110.2.2022JW z dnia 24 sierpnia 2022 r. informujące, że okoliczności zgłoszone przez tut. urząd zostaną zbadane pod kątem zasadności zastosowania przepisów dot. przeprowadzenia kontroli gospodarowania wodami.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o informację zwrotną na temat podjętych czynności z uwagi na ryzyko zalewania działek sąsiednich.

Otrzymuje:

1. adresat;
2. a/a.

z up. BURMISTRZA

Paweł Pińewski
Zastępca Burmistrza





Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WA.RUK.452.110.2.10.2022JW

2023-01-19
Warszawa,

Numer pisma: 1780/1/2023



URZĄD MIASTA MARKI
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNEŁO DNIA
2023-01-23
L. dz. 1780/1/2023
Zat.
Podpis

WPŚ
23.01.2023
[Signature]

Urząd Miasta Marki

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05 – 270 Marki

W nawiązaniu do Państwa pisma znak: WOS.6341.17.2022 z dnia 30 grudnia 2022r. (data wpływu do PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie: 09.01.2023r., RKP-2023-671) w sprawie podjętych czynności kontrolnych na terenie nieruchomości położonych przy ul. Sikorskiego 10, 10A, 12, 12A w Markach w obrębie 4-06, dz. nr 31/83 i 31/85 oraz dz. nr 31/82 i 31/84 niniejszym uprzejmie informuję.

Dyrektor PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zwrócił się w dniu 24.09.2022 r. z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Wołominie o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Po uzyskaniu stosownych informacji Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami wystosował pisma skierowane do współwłaścicieli działek o nr ewid. 31/83 i 31/85 obręb 4-06, położonych przy ul. Sikorskiego 10, 10A, 12, 12A w Markach o złożenie wyjaśnień dotyczących wylotów kanalizacyjnych zamontowanych w skarpie rowu o nr ewid. 31/82 i 31/84 obręb 4-06,

W chwili obecnej Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami nie podjął dalszych działań w kwestii przeprowadzenia ewentualnej kontroli gospodarowania wodami.

Z-CIA DYREKTORA

Agnieszka Gierczak

Otrzymują:

1. Adresat (za potw. odbioru)
2. RUK – a/a

Do wiadomości:

3. PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Dębem, 05-140 Serock (dot. sprawy znak: WA.ZPU.2.534.146.2022.OK)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Żarzecze 13B, 03-194 Warszawa
tel.: +48 (22) 58 70 211 | faks: +48 (22) 58 70 202 | e-mail:
warszawa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl